Information réglementaire concernant les airbags pour tous les modèles de véhicules mis sur le marché entre 1995 et 2019 (Arrêté du 29 juillet 2025) v20260522_01

Périmètre géographique: France métropolitaine, Corse, Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte

Modèle	Génération (Code Modèle)	Position de l'airbag	Marque Airbag	Type Airbag	Statut campagne de rappel	Code de la campagne de rappel	Production à partir du	Production jusqu'au	Type de rappel	Nombre d'airbags restant à traiter au 05/09/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 25/09/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 30/10/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 25/11/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 16/12/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 26/01/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 24/02/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 24/03/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 22/04/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 22/05/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 22/06/2026
100NX	B13	conduc.teur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100NX	B13	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200SX	S14	conduc.teur	MORTON	98860 8W001/98509-5E00-10G 98860 8W006/98128-5E00-10G	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200SX	S14	passager	MORTON NIDYNYU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300ZX	Z32	conduc.teur	MORTON KAYABU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300ZX	Z32	passager	MORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350Z	Z33	conduc.teur	NINEN KAYABU	D017 (W309-5E00-00G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350Z	Z33	passager	TRW NINEN KAYABU TRW NINEN KAYABU NINEN KAYABU	PPI-3 VW01 (W301-5E00-30G) E10-1E (W400-5E00-10G) PPI-3 VW01 (W301-5E00-30G) 012-01+012-02 (W507-5E00-20G/W507-5E00-10G) 012-06+W10-04 (W509-5E00-30G/W507-5E00-20G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370Z	Z34	conduc.teur	NINEN KAYABU	N07-1E (W931-5E00-10G) N10-0S (W931-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370Z	Z34	passager	Takata	PSAN avec detecteur (135) - SDI-X1.7	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N15	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N15	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N16	conduc.teur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N16	passager	Takata	PSAN sans detecteur - SPI	Campagne(s) active(s)	P3382, P3388, P3392, P3396, P3400, P3404, P3408, P3412, P3417, P3780, P3785, P3880	22/09/2011	25/12/2016	STOP DRIVE	3412	3407	3391	3366	3353	3335	3324	3315	3305	3301	3288
ALMERA TINO	V10	conduc.teur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA TINO	V10	passager	Takata	PSAN sans detecteur - SPI	Campagne(s) active(s)	P3382, P3388, P3780, P3880	22/08/2011	21/11/2005	STOP DRIVE	4679	4672	4525	4403	4394	4362	4343	4325	4312	4292	4254
ATLAS25	TK3	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATLAS25	TK3	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	conduc.teur	NINEN KAYABU	N07-1E (W931-5E00-10G) A07-1E (W400-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	passager	NINEN KAYABU	E10-0S (W402-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBE	Z12	conduc.teur	Takata	PSAN avec detecteur (135)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBE	Z12	passager	NINEN KAYABU	A11-1S (W718-5E00-10G) A11-01+A11-02 (W718-5E00-10G/W718-5E00-20G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eNV200	M20	conduc.teur	Daiphonetal	D110 -G08	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eNV200	M20	passager	NINEN KAYABU	A11-01-A (W763-2N00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-R	R35	conduc.teur	DAICEL	2D (W613-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-R	R35	passager	NINEN KAYABU	N11-01+N11-02 (W569-5E00-10G/W931-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFINITI-AR	X70	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFINITI-AR	X70	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F15	conduc.teur	Daiphonetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F15	passager	Takata	Guanidine Nitrate - PDI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F16	conduc.teur	Daiphonetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F16	passager	Autoliv	ADP 1.38 VHP(230MPa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	conduc.teur	TRW		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	Z00	conduc.teur	Daiphonetal	D110 -G08	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	Z00	passager	Nihon Kayaku	NC703-A11-01 (W900A) 290MPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	Z01	conduc.teur	Daiphonetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	Z01	passager	Nihon Plast	NC703-A11-01 (W900A) 290MPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	conduc.teur	NINEN KAYABU	98860 8W000(W903-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	conduc.teur	NINEN KAYABU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	passager	Takata	NAPI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K11	conduc.teur	Takata	Morton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K11	passager	TRW	HG 400 3mm	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K12	conduc.teur	Daiphonetal	Nihon Kayaku D017	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K12	passager	Daiphonetal	Nihon Kayaku P103/TRW PPI 3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	conduc.teur	Takata	PSAN avec detecteur (135) - SDI-X ou PSDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	passager	Takata	PSAN avec detecteur (135) - SDI-X 1.7mm or PSPI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	conduc.teur	Daiphonetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	passager	Autoliv	ADP 1.38 VHP(230MPa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA C+C	CK12	conduc.teur	Daiphonetal	Nihon Kayaku D017	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA C+C	CK12	passager	Daiphonetal	Nihon Kayaku P103/TRW PPI 3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	conduc.teur	NINEN KAYABU	D017KA / (W360-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	passager	NINEN KAYABU	012-01+012-02 (W507-5E00-20G/W507-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z51	conduc.teur	NINEN KAYABU	A07-1E (W400-5E00-10G) N07-0S (W931-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z51	passager	NINEN KAYABU NINEN KAYABU NINEN KAYABU	A11-1S (W718-5E00-10G) N11-01+N11-02 (W569-5E00-10G/W931-5E00-10G) N11-01+N11-02 (W569-5E00-10G/W931-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	passager	Takata	PSAN avec detecteur - SPI	Campagne(s) active(s)	R1302, R1437, R1439, R1508, R1512, R1627, R1723, R1933	24/04/2001	02/03/2012	STOP DRIVE	7754	7698	7429	7209	7103	6788	6611	6461	6336	6234	5934
NAVARA	D23	conduc.teur	Takata	PSAN avec detecteur (135) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D40	conduc.teur	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D40	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E11	conduc.teur	Takata	PSAN avec detecteur (CANDA) - SDI	Campagne(s) active(s)	P3380, P3387	20/08/2005	28/07/2013	STOP DRIVE	3716	3715	3662	3471	3404	3317	3263	3162	3139	3079	2932
NOTE	E11	passager	Takata	PSAN sans detecteur - SPI 2	Campagne(s) active(s)	P3780, P3785, P3788, P3791	20/08/2005	28/07/2013	STOP DRIVE	9819	9807	9368	8323	8204	8021	4887	4763	4679	4502	4338
NOTE	E12	conduc.teur	Takata	PSAN avec detecteur (135) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E12	passager	Takata	PSAN avec detecteur (135) - SDI-X 1.7mm	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT500	G00	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT500	G00	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV200	M20	conduc.teur	Daiphonetal	D110 -G08	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV200	M20	passager	Nihon Plast	NC703-A11-01 (W900A) 290MPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV250	X61	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV250	X61	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTAR	X82	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTAR	X82	passager	ZF-Livbag	D110.1 G08	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	passager	ZF-Livbag	PAG-1S	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R51	conduc.teur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R51	passager	Autoliv	APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y60	conduc.teur	STC	98860 8W002(W903-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y60	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y61	conduc.teur	NINEN KAYABU AUTOLIV	701/723 (W139; W600-10G/W316-5E00-10G) ADP1.3A (W189-5E00-70G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y61	passager	Takata	PSAN sans detecteur - SPI	Campagne(s) active(s)	R1302, R1437, R1439, R1508, R1512, R1627, R1723, R1733, R1933	19/03/2001	24/12/2012	STOP DRIVE	2205	2190	2139	2068	2041	1985	1965	1917	1895	1873	1811
P10D	U80	conduc.teur	Autoliv	ADP-3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10D	U80	passager	Autoliv	Autoliv APP-4.3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMASTAR	X83	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMASTAR	X83	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P10	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P11	conduc.teur	Nihon Plast	Morton/Nihon Kayaku	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P11	passager	TRW	PPI3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P12	conduc.teur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P12	passager	Autoliv	APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	W10	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	W10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	WP11	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	WP11	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULSAR	C13	conduc.teur	Daiphonetal	D110 -G08	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULSAR	C13	passager	Takata	PSAN avec detecteur (135) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J10	conduc.teur	Daiphonetal	D3-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J10	passager	Autoliv	APP3-2 / APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J11	conduc.teur	Daiphonetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J11	passager	Takata	Guanidine Nitrate - PDI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI+2	J10	conduc.teur	Daiphonetal	D3X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI+2	J10	passager	Autoliv	APP3-2 / APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERENA	C23	conduc.teur	Takata	Morton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERENA	C23	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	conduc.teur	MORTON	98860 8W001(W903-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	passager	MORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	conduc.teur	NINEN KAYABU MORTON	98860 8W002 98860 8W001(W903-5E00-10G) 98860 8W006(W128-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	passager	Takata	NAPI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R60	conduc.teur	Takata	MORTON	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R60	passager	Takata	PSAN sans detecteur - SPI	Campagne(s) active(s)	R1302, R1437, R1439, R1508, R1512	19/07/2001	09/07/2004	STOP DRIVE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
TERRANO	WD21	conduc.teur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO	WD21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R20	conduc.teur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R20	passager	Takata	PSAN sans detecteur - SPI	Campagne(s) active(s)	P3382, P3388, P3792, P3880	06/01/2003	28/11/2006	STOP DRIVE	2471	2448	2363	2309	2278	2210	2166	2128	2108	2067	2008
TIIDA	C11	conduc.teur	Takata	PSAN avec detecteur (CANDA) - SDI or PSDI-X 130/190	Campagne(s) active(s)	PM403	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	112	111	109	107	105	103	103	100	100	100	98
TIIDA	C11	passager	Takata	PSAN sans detecteur - SPI-2 or PSPI-X	Campagne(s) active(s)	PM486, PM487, PM488	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	123	123	119	115	113	112	111	110	109	109	106
URVAN/NV350 VAN	E24	conduc.teur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URVAN/NV350 VAN	E24	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	conduc.teur	AUTOLIV	ADP1.3A (W189-5E00-70G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	passager	Takata	PSAN sans detecteur - SPI	Campagne(s) active(s)	R1302, R1437, R1439, R1508, R1512, R1627, R1723, R1733, R1933	07/04/2000	28/11/2012	STOP DRIVE	15230	15164	14845	14679	14476	14164	13966	13765	13661	13533	13157
X-TRAIL	T31	conduc.teur	NINEN KAYABU	N10-0S (W931-5E00-10G)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T31	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	conduc.teur	Takata	PSAN avec detecteur (135) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	passager	Takata	PSAN avec detecteur (135) - PDI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-