Information règlementaire concernant les airbags pour tous les modèles de véhicules mis sur le marché entre 1995 et 2019 (Arrêté du 29 juillet 2025) v20260422_01

Périmètre géographique: France métropolitaine, Corse, Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte

Modèle	Génération (Code Modèle)	Position de l'airbag	Marque Airbag	Type Airbag	Statut campagne de rappel	Code de la campagne de rappel	Production à partir du	Production jusqu'au	Type de rappel	Nombre d'airbags restant à traiter au 05/09/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 25/09/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 30/10/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 25/11/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 18/12/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 26/01/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 24/02/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 24/03/2026	Nombre d'airbags restant à traiter au 22/04/2026
100NX	B13	conducteur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100NX	B13	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200SX	S14	conducteur	MORTON	98560 8990I(W048-S830-100) 98560 8990B(W128-S830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200SX	S14	passager	MORTON NICHIYU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300ZX	Z32	conducteur	MORTON KAYAKU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300ZX	Z32	passager	MORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350Z	Z33	conducteur	NIHON KAYAKU	DG07 (W309-S830-600)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350Z	Z33	passager	TRW NIHON KAYAKU TRW NIHON KAYAKU NIHON KAYAKU	PP3-3 V603 (W304-S830-300) E15-02 (W492-S830-100) PP3-3 V602 (W326-S820-100) E12-03+E12-06 (W507-S830-300/W508-S830-300) E12-06+N10-04 (W508-S830-300/W507-S840-200)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370Z	Z34	conducteur	NIHON KAYAKU	N07-10 (W631-S830-100) N10-05 (W631-S840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370Z	Z34	passager	Takata	PSAN avec desiccant (12X) - SDI-X1.7	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N15	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N15	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N16	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N16	passager	Takata	PSAN sans desiccant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	PG387, PG585, R1302, R1420, R1508, R1512, R1627, PG780, PG88A	22/05/2001	25/12/2008	STOP DRIVE	3412	3407	3391	3366	3353	3335	3324	3315	3305
ALMERA TINO	V10	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA TINO	V10	passager	Takata	PSAN sans desiccant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	PS382, PS585, PS782, PS8B0	22/08/2001	21/11/2005	STOP DRIVE	4678	4672	4525	4603	4596	4562	4543	4525	4512
ATLEON	TK3	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATLEON	TK3	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	conducteur	NIHON KAYAKU	N07-10 (W631-S830-100) A07-02 (W683-S830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	passager	NIHON KAYAKU	E15-05 (W492-S840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBE	Z12	conducteur	Takata	PSAN avec desiccant (13X)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBE	Z12	passager	NIHON KAYAKU	A11-01 (W718-S830-100) A11-03+A11-04 (W748-S830-100/W748-S840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eNV200	ME0	conducteur	Daiphimetal	D810 -G46	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eNV200	ME0	passager	NIHON KAYAKU	A11-01-A (W763-4960-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-R	R35	conducteur	DAICEL	2D (W613-S830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-R	R35	passager	NIHON KAYAKU	N11-01+N11-02 (W593-S830-100/W631-S830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F15	conducteur	Daiphimetal	D810	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F15	passager	Takata	Guanidine Nitrate - PDI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F16	conducteur	Daiphimetal	D810	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F16	passager	Autoliv	ADP-1.3B VHP(130kPa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	conducteur	TRW		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE0	conducteur	Daiphimetal	D810 -G46	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE0	passager	Nihon Kayaku	NK70S-A11-01 (N90KA) 290kPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE1	conducteur	Daiphimetal	D810	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE1	passager	Nihon Plast	NK70S-A11-01 (N90KA) 290kPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	conducteur	NIHON KAYAKU	98560 8990D(W043-S830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	conducteur	NIHON KAYAKU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	passager	Takata	NAPI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K11	conducteur	Takata	Morton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K11	passager	TRW	HG2 400 Series	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K12	conducteur	Daiphimetal	Nihon Kayaku DSD7	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K12	passager	Daiphimetal	Nihon Kayaku PGS5/TRW PPI 3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	conducteur	Takata	PSAN avec desiccant (13X) - SDI-X or PSDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	passager	Takata	PSAN avec desiccant (13X) - SDI-X 1.7mol or PSPI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K14	conducteur	Daiphimetal	D810	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K14	passager	Autoliv	ADP-1.3B VHP(130kPa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA C+C	CK12	conducteur	Daiphimetal	Nihon Kayaku DSD7	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRA C+C	CK12	passager	Daiphimetal	Nihon Kayaku PGS5/TRW PPI 3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	conducteur	NIHON KAYAKU	DG07KAI (W350-S830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	passager	NIHON KAYAKU	E12-02+N10-02 (W507-S830-200/W507-S840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z51	conducteur	NIHON KAYAKU	A07-02 (W683-S830-100) N10-05 (W631-S840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z51	passager	NIHON KAYAKU NIHON KAYAKU NIHON KAYAKU	A11-01 (W718-S830-100) N11-01+N11-02 (W593-S830-100/W631-S830-100) N11-01+N11-02 (W593-S830-100/W631-S830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	passager	Takata	PSAN sans desiccant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512, R1627, R1723, R1803	24/04/2001	02/03/2012	STOP DRIVE	7754	7686	7439	7209	7103	6788	6611	6461	6336
NAVARA	D23	conducteur	Takata	PSAN avec desiccant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D40	conducteur	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D40	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E11	conducteur	Takata	PSAN avec desiccant (CaSO4) - SDI	**Campagne(s) active(s)**	PG580, PG687	30/08/2005	19/07/2013	STOP DRIVE	3748	3733	3592	3471	3434	3317	3243	3182	3119
NOTE	E11	passager	Takata	PSAN sans desiccant - SPI-2	**Campagne(s) active(s)**	PG78F, PG78G, PG78H, PG78I	30/08/2005	19/07/2013	STOP DRIVE	5819	5807	5556	5310	5234	5021	4897	4793	4679
NOTE	E12	conducteur	Takata	PSAN avec desiccant (12X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E12	passager	Takata	PSAN avec desiccant (13X) - SDI-X 1.7mol	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT500	G40	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT500	G40	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV200	M20	conducteur	Daiphimetal	D810 -G36	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV200	M20	passager	Nihon Plast	NK70S-A11-01 (N90KA) 290kPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV250	X61	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV250	X61	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTAR	X82	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTAR	X82	passager	ZF-Lifetec	D010.1 G66	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	passager	ZF-Lifetec	PH04-1G	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R51	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R51	passager	Autoliv	APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y60	conducteur	STC	98560 8990D(W043-S830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y60	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y61	conducteur	NIHON KAYAKU AUTOLIV	701/723 (W135-S830-100/W154-S830-100) ADP1.3A (W186-S830-700)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y61	passager	Takata	PSAN sans desiccant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512, R1627, R1703, R1723, R1803	19/02/2001	24/12/2012	STOP DRIVE	2205	2180	2135	2066	2041	1985	1945	1917	1893
PIXO	UA0	conducteur	Autoliv	ADP-3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIXO	UA0	passager	Autoliv	Autoliv APP-4.5	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMASTAR	X83	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMASTAR	X83	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P10	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P11	conducteur	Nihon Plast	Morton/Nihon Kayaku	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P11	passager	TRW	PP3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P12	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P12	passager	Autoliv	APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	W10	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	W10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	WP11	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	WP11	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PULSAR	C13	conducteur	Delphimetal	D10 -G36	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULSAR	C13	passager	Takata	PSAN avec desiccant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J10	conducteur	Delphimetal	D09-S	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J10	passager	Autoliv	APPS-2 / APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J11	conducteur	Delphimetal	D10	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J11	passager	Takata	Guanidine Nitrate - PDI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI+2	J10	conducteur	Delphimetal	D09	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI+2	J10	passager	Autoliv	APPS-2 / APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERENA	C23	conducteur	Takata	Morton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERENA	C23	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	conducteur	MORTON	98560 89901(W04B-5B30-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	passager	MORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	conducteur	NIHON KAYAKU MORTON	98560 89900 98560 89901(W04B-5B30-100) 98560 89908(W12B-5B30-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	passager	Takata	NAP1	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R50	conducteur	Takata	MORTON	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R50	passager	Takata	PSAN sans desiccant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	R1302, R1407, R1420, R1508, R20A1	19/07/2001	09/07/2004	STOP DRIVE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TERRANO	WD21	conducteur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO	WD21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R20	conducteur	Autoliv	ADF2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R20	passager	Takata	PSAN sans desiccant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	PS382, PS585, PS782, PS880	06/01/2003	28/11/2006	STOP DRIVE	2471	2448	2380	2309	2278	2210	2166	2128	2108	
TIIDA	C11	conducteur	Takata	PSAN avec desiccant (CaSiO4) - SDI or PSDI-5 130/190	**Campagne(s) active(s)**	PM653	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	112	111	109	107	105	103	103	100	100	
TIIDA	C11	passager	Takata	PSAN sans desiccant - SPI-2 or PSPI-6	**Campagne(s) active(s)**	PM686, PM687, PM688	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	123	123	119	115	113	112	111	110	109	
URVAN/KING VAN	E24	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URVAN/KING VAN	E24	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	conducteur	AUTOLIV	ADF1.3A (W186-5B30-700)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	passager	Takata	PSAN sans desiccant - SPI	**Campagne(s) active(s)**	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512, R1627, R1703, R1723, R1821	07/06/2000	28/11/2012	STOP DRIVE	15230	15164	14845	14579	14478	14164	13956	13785	13661	
X-TRAIL	T31	conducteur	NIHON KAYAKU	N10-05 (W631-5B40-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T31	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	conducteur	Takata	PSAN avec desiccant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	passager	Takata	PSAN avec desiccant (13X) - PDP	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-