

Modèle	Génération (Code Modèle)	Position de l'airbag	Marque Airbag	Type Airbag	Statut campagne de rappel	Code de la campagne de rappel	Production à partir du	Production jusqu'au	Type de rappel	Nombre d'airbags restant à traiter au 05/09/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 25/09/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 30/10/2025
100RX	B13	conducteur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
100NX	B13	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
200SX	S14	conducteur	HORTON	98560 89901(W048-5830-100) 98560 89908(W128-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
200SX	S14	passager	HORTON NICHYU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
300ZX	Z32	conducteur	HORTON KAYAKU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
300ZX	Z32	passager	HORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
350Z	Z33	conducteur	NIHON KAYAKU	D507 (W309-5830-600)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
350Z	Z33	passager	TRW NIHON KAYAKU YEW	PPF-3 V903 (W304-5830-300) E15-02 (W492-5830-100) 807-33003 (W235-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
370Z	Z34	conducteur	NIHON KAYAKU	N07-10 (W631-5830-100) N10-05 (W631-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
370Z	Z34	passager	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - SDI-X1.7	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N15	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N15	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N16	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA	N16	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI	Campagne(s) active(s)	PG387, PG585, R1302, R1420, R1508, R1512, R1627, PG780, PG88A	22/05/2001	25/12/2008	STOP DRIVE	3412	3407	3391
ALMERA TINO	V10	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
ALMERA TINO	V10	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI	Campagne(s) active(s)	PS382, PS585, PS782, PS880	22/08/2001	21/11/2005	STOP DRIVE	4678	4672	4636
ATLEON	TK3	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
ATLEON	TK3	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	conducteur	NIHON KAYAKU	N07-10 (W631-5830-100) A07-02 (W683-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	passager	NIHON KAYAKU	E15-05 (W492-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
CUBE	Z12	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
CUBE	Z12	passager	NIHON KAYAKU	A11-01 (W718-5830-100) A11-03+A11-04 (W748-5830-100/W748-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
eNV200	ME0	conducteur	Dalchimetal	D110 -G46	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
eNV200	ME0	passager	NIHON KAYAKU	A11-01-A (W763-4960-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
GT-R	R35	conducteur	DAJCEL	ZD (W613-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
GT-R	R35	passager	NIHON KAYAKU	N11-01+N11-02 (W593-5830-100/W631-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F15	conducteur	Dalchimetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F15	passager	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - PDI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F16	conducteur	Dalchimetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
JUKE	F16	passager	Autoliv	ADP-1.3B VHP(330kPa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	conducteur	TRW		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE0	conducteur	Dalchimetal	D110 -G46	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE0	passager	Nihon Kayaku	NK70S-A11-01 (NKKK) 290kPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE1	conducteur	Dalchimetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	ZE1	passager	Nihon Plast	NK70S-A11-01 (NKKK) 290kPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	conducteur	NIHON KAYAKU	98560 89900(W043-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	conducteur	NIHON KAYAKU		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI or PSP1	Campagne(s) active(s)	R1302, R1407	03/07/2000	11/06/2003	STOP DRIVE	0	0	0
MICRA	K11	conducteur	Takata	Morton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K11	passager	TRW	HG1 400 Series	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K12	conducteur	Dalchimetal	Nihon Kayaku D507	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K12	passager	Dalchimetal	Nihon Kayaku PS05/TRW PPI 3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	conducteur	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - SDI-X or PSD1-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K13	passager	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - SDI-X 1.7mol or PSP1-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K14	conducteur	Dalchimetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MICRA	K14	passager	Autoliv	ADP-1.3B VHP(330kPa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MICRA C+C	CK12	conducteur	Dalchimetal	Nihon Kayaku D507	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MICRA C+C	CK12	passager	Dalchimetal	Nihon Kayaku PS05/TRW PPI 3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	conducteur	NIHON KAYAKU	D507KAI (W350-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	passager	NIHON KAYAKU	E12-02+N10-02 (W507-5830-200/W507-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z51	conducteur	NIHON KAYAKU	A07-02 (W683-5830-100) N10-05 (W631-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z51	passager	NIHON KAYAKU NIHON KAYAKU NIHON KAYAKU	A11-01 (W718-5830-100) N11-01+N11-02 (W593-5830-100/W631-5830-100) N11-01+N11-02 (W593-5830-100/W631-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI	Campagne(s) active(s)	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512, R1627, R1723, R1803	24/04/2001	02/03/2012	STOP DRIVE	7754	7686	7439
NAVARA	D23	conducteur	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D40	conducteur	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-

NAVARA	D40	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E11	conducteur	Takata	PSAN avec dessiccant (CaSO4) - SDI	Campagne(s) active(s)	PG58D, PG687	30/08/2005	19/07/2013	STOP DRIVE	3748	3733	3592
NOTE	E11	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI-2	Campagne(s) active(s)	PG78F, PG78G, PG78H, PG78I	30/08/2005	19/07/2013	STOP DRIVE	5819	5807	5556
NOTE	E12	conducteur	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E12	passager	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - SDI-X 1.7mol	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NT500	G40	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NT500	G40	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NV200	M20	conducteur	Dalghimetal	D110 -G36	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NV200	M20	passager	Nihon Plast	NK70S-A11-01 (NKKK) 290kPa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NV250	X61	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NV250	X61	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTAR	X82	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTAR	X82	passager	ZF-Lifetec	D110.1 G66	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	passager	ZF-Lifetec	PH64-1S	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R51	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PATHFINDER	R51	passager	Autoliv	APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y60	conducteur	STC	98560 89900(W043-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y60	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y61	conducteur	NIHON KAYAKU AUTOLIV	701/723 (W135-5830-100/W154-5830-100) ADP1.3A (W186-5830-700)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	Y61	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI	Campagne(s) active(s)	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512, R1627, R1703, R1723, R1803	19/02/2001	24/12/2012	STOP DRIVE	2205	2180	2135
PEXO	UA0	conducteur	Autoliv	ADP-3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PEXO	UA0	passager	Autoliv	Autoliv APP-4.5	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMASTAR	X83	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMASTAR	X83	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P10	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P11	conducteur	Nihon Plast	Morton/Nihon Kayaku	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P11	passager	TRW	PP13	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P12	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA	P12	passager	Autoliv	APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	W10	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	W10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	WP11	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PRIMERA WAGON	WP11	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PULSAR	C13	conducteur	Dalghimetal	D110 -G36	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
PULSAR	C13	passager	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J10	conducteur	Dalghimetal	D19-S	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J10	passager	Autoliv	APPS-2 / APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J11	conducteur	Dalghimetal	D110	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI	J11	passager	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - PDI	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI+2	J110	conducteur	Dalghimetal	D19	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
QASHQAI+2	J110	passager	Autoliv	APPS-2 / APP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
SERENA	C23	conducteur	Takata	Morton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
SERENA	C23	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	conducteur	MORTON	98560 89901(W048-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	passager	MORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	conducteur	NIHON KAYAKU	98560 89900 98560 89901(W048-5830-100) 98560 89900(W128-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	passager	Takata	NAP1	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO	R50	conducteur	Takata	MORTON	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO	R50	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI	Campagne(s) active(s)	R1302, R1407, R1420, R1508, R20A1	19/07/2001	09/07/2004	STOP DRIVE	1	1	1
TERRANO	WD21	conducteur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO	WD21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R20	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R20	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI	Campagne(s) active(s)	PS382, PS585, PS782, PS880	06/01/2003	28/11/2006	STOP DRIVE	2471	2448	2380
TIIDA	C11	conducteur	Takata	PSAN avec dessiccant (CaSO4) - SDI or PSDI-5 130/190	Campagne(s) active(s)	PM653	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	112	111	109
TIIDA	C11	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI-2 or PSDI-6	Campagne(s) active(s)	PM686, PM687, PM688	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	123	123	119
URVAN/KING VAN	E24	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
URVAN/KING VAN	E24	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	conducteur	AUTOLIV	ADP1.3A (W186-5830-700)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	passager	Takata	PSAN sans dessiccant - SPI	Campagne(s) active(s)	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512, R1627, R1703, R1723, R1803	07/06/2000	28/11/2012	STOP DRIVE	15230	15164	14845
X-TRAIL	T31	conducteur	NIHON KAYAKU	N10-05 (W631-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T31	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	conducteur	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - SDI-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	passager	Takata	PSAN avec dessiccant (13X) - PDP	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-