

Modèle	Génération (Code Modèle)	Position de l'airbag	Marque Airbag	Type Airbag	Statut campagne de rappel	Code de la campagne de rappel	Production à partir du	Production jusqu'au	Type de rappel	Nombre d'airbags restant à traiter au 26/08/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 26/08/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 30/10/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 30/11/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 18/12/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 26/01/2026
100RX	R13	conducteur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100RX	R13	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200RX	S14	conducteur	HORTON	98500 99001 (W448-5830-100) 98500 99000 (W 128-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200RX	S14	passager	HORTON NC200F12		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3002X	Z32	conducteur	HORTON K01N6G2		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3002X	Z32	passager	HORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3502	Z33	conducteur	NISSAN K01N6G2	D507 (W309-5830-500)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3502	Z33	passager	TRW NISSAN K01N6G2 TRW NISSAN K01N6G2 NISSAN K01N6G2	PP1-3 V003 (W304-5830-300) E15-05 (W492-5830-100) PP1-3 V002 (W320-5820-100) E12-03+E12-06 (W507-5830-300/W505-5830-300) E12-06+E10-04 (W508-5830-300/W507-5840-200)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3702	Z34	conducteur	NISSAN K01N6G2	N07-10 (W031-5830-100) N10-05 (W031-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3702	Z34	passager	Tabata	PSAN avec desaccant (130) - 500-X1.7	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALPHEA	R10	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALPHEA	R11	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALPHEA	R16	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALPHEA	R16	passager	Tabata	PSAN sans desaccant - SP1	Campagne(s) active(s)	PC087, PC088, R1302, R1400, R1510, R1511, R1517, PC089, PS089A	22/05/2001	25/12/2008	STOP DRUKE	3412	3407	3391	3366	3353	3338
ALPHEA TONE	V10	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALPHEA TONE	V10	passager	Tabata	PSAN sans desaccant - SP1	Campagne(s) active(s)	PS100, PS088, PS100, PS089	22/05/2001	21/11/2005	STOP DRUKE	4676	4672	4656	4603	4566	4562
ATLUDON	TK3	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATLUDON	TK3	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABOTAR	F23	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABOTAR	F23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABOTAR	F24	conducteur	NISSAN K01N6G2	N07-10 (W031-5830-100) N07-07 (W043-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CABOTAR	F24	passager	NISSAN K01N6G2	E15-05 (W492-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C180	Z12	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C180	Z12	passager	NISSAN K01N6G2	A11-01 (W718-5830-200) A11-03+A11-04 (W748-5830-100/W748-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400000	M00	conducteur	Daifromat	D101 -G46	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400000	M00	passager	NISSAN K01N6G2	A11-01-A (W763-4950-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-B	R35	conducteur	DAICEL	Z0 (W013-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-B	R35	passager	NISSAN K01N6G2	N10-01+N11-02 (W070-5830-100/W031-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNE	F15	conducteur	Daifromat	D101	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNE	F15	passager	Tabata	PSAN avec desaccant (130) - 102	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNE	F16	conducteur	Daifromat	D101	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNE	F16	passager	Autoliv	ADP-1.38 VHF(130Pa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	conducteur	TRW		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KING CAB	D21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KURUSTAR	X76	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KURUSTAR	X76	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	Z00	conducteur	Daifromat	D101 -G46	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	Z00	passager	Nihon Kayaku	NC705-A11-01 (NR00A) 200Pa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	Z01	conducteur	Daifromat	D101	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAF	Z01	passager	Nihon Plast	NC705-A11-01 (NR00A) 200Pa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAEDRA	A32	conducteur	NISSAN K01N6G2	98500 99000 (W043-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAEDRA	A32	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAEDRA	A33	conducteur	NISSAN K01N6G2		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAEDRA	A33	passager	Tabata	PSAN sans desaccant - SP1 et PS01	Campagne(s) active(s)	R1302, R1407	05/07/2003	11/06/2003	STOP DRUKE	0	0	0	0	0	0
MSCRA	K11	conducteur	Tabata	Horton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCRA	K11	passager	TRW	HGI 400 Series	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCRA	K12	conducteur	Daifromat	Nihon Kayaku D507	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCRA	K12	passager	Daifromat	Nihon Kayaku P055/TRW PP1-3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCRA	K13	conducteur	Tabata	PSAN avec desaccant (130) - 500-X1 et PS02-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCRA	K13	passager	Tabata	PSAN avec desaccant (130) - 500-X1.1, 1.1001 et PS05-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCRA	K14	conducteur	Daifromat	D101	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCRA	K14	passager	Autoliv	ADP-1.38 VHF(130Pa)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCRA C-V	CK12	conducteur	Daifromat	Nihon Kayaku D507	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCRA C-V	CK12	passager	Daifromat	Nihon Kayaku P055/TRW PP1-3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	conducteur	NISSAN K01N6G2	D507NAN (W300-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z50	passager	NISSAN K01N6G2	E12-02+E10-02 (W507-5830-200/W507-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z51	conducteur	NISSAN K01N6G2	N07-02 (W063-5830-100) N10-05 (W031-5840-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MURANO	Z52	passager	NISSAN K01N6G2 NISSAN K01N6G2 NISSAN K01N6G2	A11-01 (W718-5830-100) N11-01+N11-02 (W093-5830-100/W032-5830-100) N11-01+N11-01-02 (W093-5830-100/W031-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D22	passager	Tabata	PSAN sans desaccant - SP1	Campagne(s) active(s)	R1302, R1407, R1400, R1500A, R1510, R1507, R1503, R1505	26/04/2001	02/02/2012	STOP DRUKE	7754	7686	7639	7589	7503	6780
NAVARA	D23	conducteur	Tabata	PSAN avec desaccant (130) - 500-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D40	conducteur	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D40	passager	Autoliv		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAVARA	D23	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E11	conducteur	Tabata	PSAN avec desaccant (140Pa) - 500	Campagne(s) active(s)	PC080, PC087	30/08/2005	18/07/2013	STOP DRUKE	5746	5703	5693	5675	5658	5557
NOTE	E11	passager	Tabata	PSAN sans desaccant - SP1-2	Campagne(s) active(s)	PC086, PC700, PC700A, PC700	30/08/2005	18/07/2013	STOP DRUKE	5839	5807	5756	5703	5254	5025
NOTE	E12	conducteur	Tabata	PSAN avec desaccant (130) - 500-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOTE	E12	passager	Tabata	PSAN avec desaccant (130) - 500-X1.1, 1.1001	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT000	G40	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT000	G40	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT000	H20	conducteur	Daifromat	D101 -G36	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT000	H20	passager	Nihon Plast	NC705-A11-01 (NR00A) 200Pa	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT050	H03	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT050	H03	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT050/NT050T06	H02	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT050/NT050T06	X02	passager	ZF Luftec	D10.1 G06	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT050/NT050T06	X02	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT050/NT050T06	X02	passager	ZF Luftec	PT04-10	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT050/NT050T06	R31	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NT050/NT050T06	R31	passager	Autoliv	ADP2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	H00	conducteur	STC	98500 99000 (W043-5830-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	H00	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	H01	conducteur	NISSAN K01N6G2 Autoliv	702/722 (W135-5830-100/W154-5830-100) ADP1-3A (W186-5830-700)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROL	H01	passager	Tabata	PSAN sans desaccant - SP1	Campagne(s) active(s)	R1302, R1400, R1400A, R1500A, R1510, R1507, R1503, R1505	09/02/2002	24/12/2012	STOP DRUKE	2205	2180	2155	2066	2041	1996

WISIO	UAD	conducteur	Autobus	ADN-3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PJSD	UAD	passager	Autobus	Autobus APP-4.5	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMOCTAR	X83	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMASTAR	X83	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA	F10	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA	F10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA	F11	conducteur	Nihon Fleet	Morton/Nihon Kayaku	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA	F11	passager	T&B	PF3	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA	F12	conducteur	Autobus	APF2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA	F12	passager	Autobus	APF2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA WAGON	W10	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA WAGON	W10	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA WAGON	WP11	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMERA WAGON	WP11	passager			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULSAR	C13	conducteur	Dagblommat	S210 - G36	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PULSAR	C13	passager	Takata	PSAN avec descendant (L3X) - S25-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHIQAN	J10	conducteur	Dagblommat	G35-S	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHIQAN	J10	passager	Autobus	APS-2 / APF2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHIQAN	J11	conducteur	Dagblommat	G32D	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHIQAN	J11	passager	Takata	PSAN avec descendant (L3X) - P32	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHIQAN+2	J10	conducteur	Dagblommat	G19	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QASHIQAN+2	J10	passager	Autobus	APS-2 / APF2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEERENA	C23	conducteur	Takata	Morton	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEERENA	C23	passager	Autobus		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	conducteur	MCORTON	W550 B900(W108-S630-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY	N14	passager	MCORTON		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	conducteur	NICHOL KATIMBO W550 B900 W550 B900(W108-S630-100) W550 B900(W128-S630-100)		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNNY WAGON	Y10	passager	Takata	NAP1	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIVYDESSE	R30	conducteur	Takata	MORTON	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIVYDESSE	R30	passager	Takata	PSAN sans descendant - SP1	Campaign(x) active(x)	R1302, R1407, R1430, R1506, R1604	06/07/2001	09/07/2004	STOP DRIVE	1	1	1	1	1	1	1
TERRANO	WD21	conducteur	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO	WD21	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R30	conducteur	Autobus	APF2	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERRANO II	R30	passager	Takata	PSAN sans descendant - SP1	Campaign(x) active(x)	PS382, PS385, PS382, PS380	06/01/2003	26/11/2006	STOP DRIVE	2471	2448	2380	2309	2276		2210
TODA	C11	conducteur	Takata	PSAN avec descendant (C45CH) - SD1 or PSD1-S L30/100	Campaign(x) active(x)	PM653	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	112	111	109	107	105		103
TODA	C11	passager	Takata	PSAN sans descendant - SPV-2 or PSPV-6	Campaign(x) active(x)	PM660, PM657, PM668	13/11/2007	31/08/2014	STOP DRIVE	123	122	119	115	113		112
URVANS/ONG VAN	E24	conducteur			Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URVANS/ONG VAN	E24	passager	No airbag		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	conducteur	ALTOLE JV	ADP1_3A (W186-S630-700)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T30	passager	Takata	PSAN sans descendant - SP1	Campaign(x) active(x)	R1302, R1407, R1430, R1506, R1512, R1607, R1705, R1723, R1800	07/06/2000	28/11/2012	STOP DRIVE	15230	15384	14845	14576	14476		14084
X-TRAIL	T30	conducteur	NICHOL KATIMBO	N10-05 (W631-S660-100)	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T31	passager	Autobus		Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	conducteur	Takata	PSAN avec descendant (L3X) - S25-X	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-TRAIL	T32	passager	Takata	PSAN avec descendant (L3X) - P3P	Non concerné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-