

Information réglementaire concernant les airbags pour tous les modèles de véhicules mis sur le marché entre 1995 et 2019 (Arrêté du 29 juillet 2025)

v20251218_01

Perimètre géographique: France métropolitaine, Corse, Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte

Modèle	Génération (Code Modèle)	Position de l'airbag	Marque Airbag	Type Airbag	Status campagne de rappel	Code de la campagne de rappel	Production à partir du	Production jusqu'au	Type de rappel	Nombre d'airbags restant à traiter au 25/09/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 26/09/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 30/10/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 26/11/2025	Nombre d'airbags restant à traiter au 18/12/2025
100NX	813	conducteur	No airbag		Non concerné					-	-	-	-	-
100NX	813	passager	No airbag		Non concerné					-	-	-	-	-
200SX	S14	conducteur	HORTON	98560 89901 (W048-5830-100)	Non concerné					-	-	-	-	-
200SX	S14	passager	HORTON NICHYU	98562 89901 (W128-5830-100)	Non concerné					-	-	-	-	-
300ZX	Z32	conducteur	HORTON KAYAKU		Non concerné					-	-	-	-	-
300ZX	Z32	passager	HORTON		Non concerné					-	-	-	-	-
350Z	Z33	conducteur	NHON KAYAKU	DS071 (W 209-5830-600)	Non concerné					-	-	-	-	-
350Z	Z33	passager	TRW NHON KAYAKU TRW	PP9-3 V903 (W324-5830-300) PP9-3 V903 (W324-5830-100) PP9-3 V902 (W326-5830-100) E12-04/E12-06 (W507-5830-300/W508-5830-300) E12-04/E12-06 (W507-5830-100/W508-5830-100)	Non concerné					-	-	-	-	-
370Z	Z34	conducteur	NHON KAYAKU	N07-10 (W631-5830-100) N10-05 (W4531-5830-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
370Z	Z34	passager	Takata	PSAN avec déssicant (13K) - SDI-X1	Non concerné					-	-	-	-	-
ALMERA	N15	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
ALMERA	N15	passager			Non concerné					-	-	-	-	-
ALMERA	N16	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
ALMERA	N16	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	Campagne(s) active(s)	PG187, PG285, R1300, R1420, R1508, R1512, R1627, PG780, PG860	22/05/2001	25/12/2008	STOP DRIVE	3412	3407	3391	3366	3351
ALMERA TINO	V10	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
ALMERA TINO	V10	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	Campagne(s) active(s)	PS382, PS585, PS782, PS880	22/06/2001	21/11/2005	STOP DRIVE	4678	4672	4636	4603	4596
ATLEON	TK3	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
ATLEON	TK3	passager			Non concerné					-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
CABSTAR	F23	passager			Non concerné					-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	conducteur	NHON KAYAKU	N07-10 (W631-5830-100) N07-10 (W4881-5830-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
CABSTAR	F24	passager	NHON KAYAKU	E15-05 (W493-5830-100)	Non concerné					-	-	-	-	-
CUBE	Z12	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
CUBE	Z12	passager	NHON KAYAKU	A11-03/A11-04 (W749-5830-100/W749-5840-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
eNV200	M60	conducteur	Dalphimetall	D110 - G46	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
eNV200	M60	passager	NHON KAYAKU	A11-01-A (W763-4960-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
GT-R	R35	conducteur	DAICEL	2D (W13-5830-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
GT-R	R35	passager	NHON KAYAKU	N11-01+N11-02 (W593-5830-100/WA31-5830-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
INTERSTAR	X70	passager			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
JUKE	F15	conducteur	Dalphimetall	D110	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
JUKE	F15	passager	Takata	PSAN avec déssicant (13K) - PDI	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
JUKE	F16	conducteur	Dalphimetall	D110	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
JUKE	F16	passager	Autoliv	ADP-1.3B VHP (350kPa)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
KING CAB	D21	conducteur	TRW		Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
KING CAB	D21	passager	No airbag		Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
KUBISTAR	X76	passager			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
LEAF	Z60	conducteur	Dalphimetall	D110 - G46	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
LEAF	Z60	passager	Nhon Kayaku	NK705-A11-01 (NOKKA) 290kPa	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
LEAF	Z61	conducteur	Dalphimetall	D110	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
LEAF	Z61	passager	Nhon Plast	NK705-A11-01 (NOKKA) 290kPa	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	conducteur	NHON KAYAKU	98560 89901 (W043-5830-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MAXIMA	A32	passager			Non concerné					-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	conducteur	NHON KAYAKU		Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MAXIMA	A33	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI or PDI	Campagne(s) active(s)	R1202, R1407	03/07/2000	11/06/2003	STOP DRIVE	0	0	0	0	0
MEGRA	K11	conducteur	Takata	Morton	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MEGRA	K11	passager	TRW	HGS 400 Series	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MEGRA	K12	conducteur	Dalphimetall	Nihon Kayaku DS07	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MEGRA	K12	passager	Dalphimetall	Nihon Kayaku DS07/TRW PFI 3	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MEGRA	K13	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (13K) - SDI-X or PDI-X	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MEGRA	K13	passager	Takata	PSAN avec dessicant (13K) - SDI-X 1.7mol or PFI-X	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MEGRA	K14	conducteur	Dalphimetall	D110	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MEGRA	K14	passager	Autoliv	ADP-1.3B VHP (350kPa)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MEGRA C+C	C12	conducteur	Dalphimetall	Nihon Kayaku DS05/TRW PFI 3	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MEGRA C+C	C12	passager	Dalphimetall	Nihon Kayaku DS05/TRW PFI 3	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MURANO	Z50	conducteur	NHON KAYAKU	DS07KAI (W350-5830-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MURANO	Z50	passager	NHON KAYAKU	E12-03+E10-03 (W507-5830-700/W507-5840-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MURANO	Z51	conducteur	NHON KAYAKU	A07-02 (W883-5830-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MURANO	Z51	passager	NHON KAYAKU	N10-05 (W833-5830-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
MURANO	Z51	passager	NHON KAYAKU	A11-01+A11-02 (W930-5830-100/W631-5830-100)	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NAVARA	D22	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NAVARA	D22	passager	Takata	PSAN sans dessicant - SPI	Campagne(s) active(s)	R1302, R1407, R1420, R1508, R1512, R1627, R1723, R1803	24/04/2001	02/03/2012	STOP DRIVE	7754	7686	7439	7209	7103
NAVARA	D23	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (13K) - SDI-X	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NAVARA	D40	conducteur	Autoliv		Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NAVARA	D40	passager	Autoliv		Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NAVARA	D23	passager			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NOTE	E11	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (C4504 - S01)	Campagne(s) active(s)	PG580, PG587	30/08/2005	19/07/2013	STOP DRIVE	3748	3733	3592	3471	3434
NOTE	E11	passager	Takata	PSAN sans dessicant - S01-P	Campagne(s) active(s)	PG27B, PG27G, PG27H, PG781	30/08/2005	19/07/2013	STOP DRIVE	5819	5807	5556	5310	5234
NOTE	E12	conducteur	Takata	PSAN avec dessicant (13K) - SDI-X	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NOTE	E12	passager	Takata	PSAN avec dessicant (13K) - SDI-X 1.7mol	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NT500	C40	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NT500	C40	passager			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NV200	M20	conducteur	Dalphimetall	D110 - G16	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NV200	M20	passager	Nhon Plast	NK705-A11-01 (NOKKA) 290kPa	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NV250	X61	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NV250	X61	passager			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTER	X82	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NV300/PRIMASTER	X82	passager	ZF-Liftec	D110.1 G66	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	conducteur			Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
NV400/INTERSTAR	X62	passager	ZF-Liftec	PH04-1S	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-
PARTHENEEK	E81	conducteur	Autoliv	ADP2	Non concerné		-	-		-	-	-	-	-

